

GINETEX

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ETIQUETAGEM PARA A CONSERVAÇÃO DE TÊXTEIS

Símbolos internacionais para a conservação de Têxteis

Marcas registadas na O.M.P.I. em Génève sob os números 211.246 & 211.247 (1956) e 492.423 (1965)

LAVAGEM	
	PROGRAMA NORMAL A 95°C Tratamento mecânico de intensidade normal Hidroextracção normal
	PROGRAMA MODERADO A 95°C Tratamento mecânico de intensidade reduzida Enxaguamento c/ temperatura a decrescer progressivamente Hidroextracção reduzida
	PROGRAMA NORMAL A 60°C Tratamento mecânico de intensidade normal Hidroextracção normal
	PROGRAMA MODERADO A 60°C Tratamento mecânico de intensidade reduzida Enxaguamento c/ temperatura a decrescer progressivamente Hidroextracção reduzida
	PROGRAMA NORMAL A 40°C Tratamento mecânico de intensidade normal Hidroextracção normal
	PROGRAMA MODERADO A 40°C Tratamento mecânico de intensidade reduzida Enxaguamento c/ temperatura a decrescer progressivamente Hidroextracção reduzida
	PROGRAMA MUITO MODERADO A 30°C Tratamento mecânico de intensidade muito reduzida Hidroextracção reduzida
	LAVAGEM À MÃO Temperatura máxima de lavagem : 40°C
	LAVAGEM NÃO PERMITIDA

BRANQUEAMENTO COM LIXÍVIA DE CLORO	
	PERMITIDO O TRATAMENTO CUIDADOSO COM LIXÍVIA DE CLORO (Unicamente a frio e com uma solução diluída)
	NÃO PERMITIDO O TRATAMENTO COM LIXÍVIA DE CLORO

SECAGEM EM MÁQUINA DEPOIS DE LAVAGEM (1)			
PERMITIDA A SECAGEM EM TAMBOR			
sem restrições de temperatura	secagem com temperatura moderada	pode ser seco no tambor	NÃO SECAR EM TAMBOR
(1) Símbolo facultativo			

PASSAGEM A FERRO - TEMPERATURA DE PASSAGEM		
	ELEVADA	200°C máx.
	MÉDIA	150°C máx.
	BAIXA	110°C máx. (1)
	NÃO PASSAR A FERRO	(2)
(1) O tratamento com vapor apresenta riscos		
(2) Não é permitido tratamento com vapor		

LIMPEZA A SECO			
TODOS OS SOLVENTES USUAIS	TODOS OS SOLVENTES EXCEPTO O TRICLOROETILENO	APENAS SOLVENTES PETROLÍFEROS E R113	NÃO LIMPAR A SECO
		 Ver nota 1	
	 Ver nota 2	 Ver nota 2	
Nota 1 Limpeza a seco em «self-service» possível unicamente nas máquinas que empregam o solvente R 113			
Nota 2 A barra colocada sob o círculo indica certas restrições ao processo de limpeza a seco no que respeita às solicitações mecânicas e/ou à adição de água ao solvente. Não é possível limpar a seco em «self-service» .			